

**ATA DE REUNIÃO Nº 01**  
**CIPA 2024 – UPA ANA JACINTA**

**Pauta:** 1) Pintura 2) Treinamentos; 3) Sistema de Alarme; 4) Cilindros de Oxigênio; e 5) Gerador; 6) Fiação.

**Participantes:** Alcimir Alves da Silva (Presidente CIPA), Magna Heringer Mariano Bellun (Vice Presidente CIPA), Alessandra dos Santos Porto (Presidente CIPA), Matheus Motta Ribeiro (Vice Presidente CIPA).

Às 09h:00min do dia 16 do mês de maio do ano de 2024, na UPA ANA JACINTA de Presidente Prudente, reuniram-se os Srs.(as) Alcimir Alves da Silva, Alessandra dos Santos Porto, Magna Heringer, Matheus Motta Ribeiro, John Lenon a fim de discutirem a pauta do dia. O Sr.(a) Alcimir presidiu a reunião, tendo sido secretariado pelo Sr.(a) John Lenon Benedito da Silva que redigiu a pauta do dia.

**Item nº 1 da pauta (Infiltração e Pintura).**

Em consulta ao CAPS III foi solicitado a pintura do teto do corredor do fundo ao qual apresenta trincas e infiltrações, assim evitando o mofo e possíveis contaminações, já foi solicitado O.S para verificação da infiltração, após o reparo seguira para pintura.

**Item nº 2 da pauta (Treinamento aos Enfermeiros)**

Foi solicitado à equipe a disponibilidade de um treinamento de capacitação ao corpo de enfermagem do CAPS III para que possa executar as atividades no ano letivo de 2024 em conformidade à profissão.

**Item nº 3 da pauta (Sala de Medicação – Sistema Alarme)**

Após o incidente na sala de medicação da unidade, seu isolamento por 03 meses, houve o retorno das atividades com itens a serem pautados e resolvidos, tais como: Limpeza do Ar condicionado, instalação do dispositivo de incêndio, reativação da do alarme de emergência da unidade em conjunto à Sala.

**Item nº 4 da pauta (Cilindros de Oxigênio)**

Foi solicitado a reforma do piso da casa dos oxigênios, qual apresentava irregularidades ocasionando balanço e queda dos cilindros, com isso foi refeito o piso do qual apresenta uniforme em boas condições para acomodar os cilindros.

#### **Item nº 5 da pauta (Gerador)**

Ao mês de abril houve a queima de uma peça do gerador da Unidade, assim a unidade apresenta alimentação da energia de forma direta à linha de distribuição, vimos por meio desta pauta solicitar informações, esclarecimentos e atendimento para que possamos entender e tomar atitudes à qual possa prevenir queimas de equipamentos, atitudes caso houver queda de energia e outras caso seja necessitado e por fim o reparo para que passamos continuar o trabalho em conformidade.

Orientando que tivemos paciente entubados enfatizando que não deverá haver queda ou falta de energia do qual poderá ocasionar o óbito do paciente.

#### **Item nº 6 da pauta (Furos para fiação)**


Em atividades na sala de emergência, foi evidenciado a queda do monitor cardíaco devido o armário de contenção de equipamentos estar alto ao movimentar a cama leito foi notório o embotamento dos fios por estarem soltos no qual ocasionou o puxão e queda do equipamento, com isso, pedimos que seja feito furos nos armários para a passagem dos fios possa impedir a projeção da queda do equipamento do qual pode machucar um colaborador ou até mesmo o paciente em atendimento.

#### **Item nº 6 da pauta (Supressão CAPS III)**

Fomos notificados pelos administradores CAPS que foi feito a solicitação de supressão das arvores presente ao caps que apresenta problemas, assim autorizado pelo SEMEA, porém há 06 meses que não há retorno ou atividade do item solicitado.

---

John Lenon Benedito da Silva  
**Técnico em Segurança Trabalho**



Alcimir Alves da Silva  
**Presidente - Empregador**



Magna Heringer Mariano Bellun  
**Vice Presidente - Empregado**



Alessandra dos Santos Porto  
**Presidente - Empregado**



Mateus Motta Ribeiro  
**Vice Presidente - Empregado**